




95-4318-005-100 Rev B

© 2016 SRAM, LLC



Obsługa

Włączanie

- Ręczne — naciśnij przycisk „A”
- Automacyjne — cyfrowy miernik włączy się automatycznie, gdy ciśnienie w pompce przekroczy 5 psi (0,35 BAR)


Komunikat błędu

Komunikat „ERR” — wskazuje, że ciśnienie w pompce przekracza 300 psi.

Wyłączanie

Jeśli nie zostanie wykryte ciśnienie, cyfrowy miernik wyłączy się automatycznie po 80 sekundach.

Wymiana baterii

Baterię należy wymienić, gdy miga ikonka niskiego stanu baterii .

1. Za pomocą klucza imbusowego 1,5 mm odkręć 4 śruby znajdujące się w podstawie miernika **(E)**.
2. Zdejmij pokrywę miernika **(B)** z cyfrowego miernika **(C)**.
3. Otwórz pokrywę baterii **(D)**, wyjmij starą baterię i włóż do pojemnika na baterię nową baterię litową CR2032 3V w taki sposób, by symbol + skierowany był do góry.
4. Załóż pokrywę baterii, a następnie za pomocą klucza imbusowego 1,5 mm dokręć śruby do pierwszego oporu. W zależności od lokalnych przepisów przekaż baterię do recyklingu lub ją wyrzuć.

Specyfikacje

- Temperatura pracy: -10–60 °C
- Temperatura przechowywania: -10–60 °C
- Czas pracy baterii zależy od temperatury użytkowania i przechowywania.

Brug

Start

- Manuelt – Tryk på knappen "A"
- Automatisk – Den digitale måler vil automatisk blive tændt, når trykket i pumpen er over 5 psi (0,35 BAR)


Fejlmeddelelse

"ERR" – Indikerer, at presset i pumpen er over 300 psi.

Luk ned

Den digitale måler vil automatisk lukke ned efter 80 sekunder, når der ikke registreres noget tryk.

Udskiftning af batteri

Udskift batterier, når ikonet for lav spænding blinker .

1. Fjern de 4 skruer fra bagsiden af soklen til måleren **(E)** med en 1,5 mm unbrakonøgle.
2. Fjern låget til måleren **(B)** fra den digitale måler **(C)**.
3. Åbn batterilåget **(D)**, fjern det gamle batteri og installer et nyt CR2032 3V litiumbatteri i batterikassen med + opad.
4. Sæt batterilåget på og spænd skruerne med en 1,5 mm unbrakonøgle, så de er håndspændte. Genanvend eller bortskaf det gamle batteri i overensstemmelse med de lokale regulativer.

Specifikationer

- Brugstemperatur: -10 ° – 60 °C (-14 ° – 140 °F)
- Opbevaringstemperatur: -10 ° – 60 °C (-14 ° – 140 °F)
- Batteriets levetid afhænger af brug og opbevaringstemperatur.

Funkce

Uvedení do chodu

- Ručně: Stiskněte tlačítko „A“
- Automaticky: Digitální měřidlo se zapne automaticky ve chvíli, kdy tlak v hustilce překročí hodnotu 0,35 bar (5 psi)


Chybová zpráva

„ERR“ - Oznamuje, že tlak v hustilce překročil hodnotu 20,68 bar (300 psi).

Vypnutí

Digitální měřidlo se automaticky vypne po uplynutí 80 sekund, během nichž není detekován žádný tlak.

Výměna baterie

Jakmile začne blikat ikona nízkého nabití, je nutné baterii vyměnit .

1. Klíčem Hex 1,5 mm odšroubujte 4 šrouby na zadní straně těla měřidla **(E)**.
2. Z digitálního měřidla **(C)** sejměte kryt **(B)**.
3. Odstraňte kryt baterie **(D)**, vyjměte původní baterii a do přihrádky vložte novou lithiovou 3V baterii typu CR2032 tak, aby kladný pól (+) směřoval vzhůru.
4. Znovu nainstalujte kryt baterie a klíčem Hex 1,5 mm utáhněte šrouby v těle měřidla na ruční dotah. Původní baterii předejte k recyklaci nebo ji zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Technické parametry

- Provozní teplota: -10 až +60 °C
- Skladovací teplota: -10 až +60 °C
- Životnost baterie závisí na provozní a skladovací teplotě.

Λειτουργία

Εκκίνηση

- Μη αυτόματη – Πατήστε το κουμπί "A"
- Αυτόματη – Ο ψηφιακός δείκτης ενεργοποιείται αυτόματα όταν η πίεση στην αντλία είναι πάνω από 5 psi (0,35 BAR)


Μήνυμα σφάλματος

"ERR" – Υποδεικνύει ότι η πίεση στην αντλία είναι πάνω από 300 psi.

Τερματισμός λειτουργίας

Ο ψηφιακός δείκτης τερματίζει τη λειτουργία του αυτόματα 80 δευτερόλεπτα αφού δεν ανιχνεύεται καθόλου πίεση.

Αντικατάσταση μπαταρίας

Αντικαταστήστε την μπαταρία όταν αναβοσβήνει το εικονίδιο χαμηλής ισχύος .

1. Χρησιμοποιήστε κλειδί άλεν 1,5 mm για να αφαιρέσετε τις 4 βίδες από το πίσω μέρος της Βάσης του δείκτη **(E)**.
2. Αφαιρέστε το καπάκι του δείκτη **(B)** από τον ψηφιακό δείκτη **(C)**.
3. Ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας **(D)**, αφαιρέστε την παλιά μπαταρία και τοποθετήστε μια νέα μπαταρία λιθίου CR2032 3V στο θάλαμο της μπαταρίας με το σύμβολο + προς τα πάνω.
4. Τοποθετήστε το καπάκι της μπαταρίας και χρησιμοποιήστε ένα κλειδί άλεν 1,5 mm για να σφίξετε καλά τις βίδες. Ανακυκλώστε ή απορρίψτε την παλιά μπαταρία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Προδιαγραφές

- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10° - 60 °C (-14° - 140 °F)
- Θερμοκρασία φύλαξης: -10° - 60 °C (-14° - 140 °F)
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τη χρήση και τη θερμοκρασία φύλαξης.

Utilizarea

Pornirea

- Manuală - apăsați butonul „A”
- Automată - afișajul digital pornește automat când presiunea în pompă este peste 5 psi (0,35 bari)

Mesajul de eroare

„ERR” - indică o presiune de peste 300 psi în pompă.

Oprirea

Afișajul digital se stinge automat după 80 de secunde după ce nu mai este detectată o presiune.

Înlocuirea bateriei

Înlocuiți bateria când simbolul pentru baterie descărcată se aprinde intermitent .

1. Demontați cele 4 șuruburi din partea din spate a carcasei afișajului cu ajutorul unei chei hexagonale de 1,5 mm **(E)**.
2. Demontați partea frontală a carcasei **(B)** de pe afișajul digital **(C)**.
3. Deschideți capacul bateriei **(D)**, scoateți bateria veche din locaș și montați o baterie cu litiu CR2032 de 3 V nouă cu polul + în sus.
4. Montați capacul bateriei și strângeți șuruburile cu mâna, folosind o cheie hexagonală de 1,5 mm. Reciclați bateria veche conform reglementărilor aplicabile pe plan local.

Specificații

- Temperatura de lucru: -10° - 60° C (-14° - 140° F)
- Temperatura de depozitare: -10° - 60° C (-14° - 140° F)
- Durata de viață a bateriei depinde de utilizare și de temperatura de depozitare.

GWARANCJA SRAM LLC

Zakres gwarancji

SRAM zapewnia, że jej produkty będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres dwóch lat od daty pierwszego zakupu. Pełne informacje o udzielanych gwarancjach podano w naszej witrynie internetowej www.sram.com.

SRAM LLC GARANTI

Omfang af begrænset garanti

SRAM garanterer, at dets produkter er uden defekter hvad angår materialer og håndværksmæssig udførelse i en periode på to år efter det oprindelige køb. Vil du have flere oplysninger om garantier, kan du se vores hjemmeside på adressen www.sram.com.

GARANȚIA SRAM LLC

Gradul de acoperire al garanȚiei limitate

SRAM garantează că produsele sale sunt lipsite de defecȚiuni materiale sau de manoperă timp de doi ani de la data achiziȚiei iniȚiale. Pentru informaȚii complete privind garanȚia, vizitaȚi site-ul nostru www.sram.com.

ΕΓΓΥΗΣΗ SRAM LLC

Εύρος περιορισμένης εγγύησης

Η SRAM εγγυάται ότι τα προϊόντα της δεν φέρουν ελαττώματα στα υλικά ή στην εργασία για περίοδο δύο ετών από την αρχική αγορά τους. Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση www.sram.com.

ZÁRUKA SPOLEČNOSTI SRAM LLC

Rozsah omezené záruky společnosti

SRAM zaručuje nezávadnost jejích výrobků, co se materiálu nebo provedení týče, po dobu dvou let od jejich nákupu. Pro úplné informace o záruce prosím navštivte naši webovou stránku www.sram.com.